

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری - سال ۱۳۸۴

صبح جمعه

دفترچه سوالات رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات کدرشته ۲۵

تعداد سوال ۵۰ مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه

شماره داوطلب :

نام و نام خانوادگی متقاضی :

- ۱- قطعات زود فرساینده در یکستگاه الکتروموتور DC با قدرت متوسط کدامند ؟
 ۱) سیم پیچ استاتور ۲) سیم پیچ روتور ۳) یاتاقانهای چرخشی ۴) سیم پیچ تحریک
- ۲- فرو آلیاژها در چه صنعتی بیشتر استفاده می شوند ؟
 ۱) چینی سازی ۲) فولادسازی ۳) قند ۴) ریخته گری
- ۳- در مورد جرثقیل‌های سقفی برقی کارگاهی کدام گزینه مناسب‌تر است ؟
 ۱) خمش وسط پل باستی بطرف پائین باشد ۲) خمش وسط پل باستی بطرف بالا باشد
 ۳) پل جرثقیل نبایستی خمش داشته باشد ۴) خمش پل جرثقیل موضوع با اهمیتی نیست
- ۴- ارتعاشات هر دستگاهی نزدیک به فرکانس طبیعی می‌تواند :
 ۱) برای دستگاه خطرناک باشد ۲) اهمیت چندانی ندارد
 ۳) راندمان آن افزایش می یابد ۴) راندمان آن افزایش می یابد
- ۵- قیمت تقریبی یکستگاه موتور ژنراتور برق با موتور دوپیس بقدرت ۷۵۰k.v.a در سرعت ۱۵۰۰rpm کوپله شده به ژنراتور برق سه فاز ساخت A.v.k با ولتاژ ۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز بقدرت ۶۰۰k.w با استارت اتوماتیک تولید سال ۲۰۰۴ در حال کار چقدر است ؟ (به میلیون ریال)
 ۱) ۴۰۰ ۲) ۵۵۰ ۳) ۶۰۰ ۴) ۹۵۰
- ۶- چوپانی در بیابانی از تیر دکل برق 63KV بدون گارد مکانیکی به بالا می‌رود و در انثر برق گرفتگی به پائین سقوط و جان می سپارد ، میزان تقریبی مسنویت ها به ترتیب چقدر است ؟
 ۱) چوپان %۱۰۰ ۲) اداره برق منطقه %۱۰۰
 ۳) چوپان %۲۵ اداره برق %۷۵ ۴) چوپان %۷۵ اداره برق %۲۵
- ۷- در یک دستگاه دیگ بخار بظرفیت HR/IB ۱۵۴۰۰ معادل چند تن بخار در ساعت است ؟
 ۱) ۶(۱ ۲) ۷ ۳) ۱۰ ۴) ۱۴
- ۸- برای اینمنی از حوادث کار با ماشین ابزار کدام عبارت غلط است ؟
 ۱) تمام اجزاء متحرک مانند محورها ، چرخدنده ها ، پولی ها باید به وسیله دریوش پوشانده شوند .
 ۲) محدوده خطر باید بوسیله نرده ، دریچه کنترل - چشم الکترونیکی و کنترل دو کلیدی استفاده شود .
 ۳) در پرسها باید از کلید تک کنترل دستی و تک کنترل پانی استفاده شود .
 ۴) در کلیه ماشین های ابزار باید از کلید توقف اضطراری (به رنگ قرمز) استفاده شود .

۹ - توان مفید در ماشینهای ابزار با داشتن نیروی برشی (KN) و گشتاور چرخشی (NM) و سرعت زاویه‌ای (ω s) و سرعت (V m/s) و سرعت خطی ($N(\min)$ شرح زیر بدست می‌آید.

$$P = M \cdot \omega \quad (2)$$

$$P = F \cdot V \quad (3)$$

$$P = 2\pi NM/50 \quad (3)$$

۱۰ - دو دستگاه ترانسفورماتور مبدل ولتاژ 20KV/400V با چه شرایطی قابل موازی بودن هستند؟

۱) ولتاژ‌های خروجی و فرکانس و بردارهای آنها مساوی باشند.

۲) ولتاژ‌های ورودی و فرکانس آنها برابر باشند.

۳) ولتاژ‌های ورودی و خروجی آنها برابر باشند.

۴) فرکانس و نسبت تبدیل ولتاژ آنها برابر باشند.

۱۱ - فرق ماشینهای NC با CNC چیست؟

۱) NC در پایان هر فرمان می‌ایستد در صورتکه CNC تا پایان کار ادامه می‌یابد.

۲) فرمان عددی و CNC فرمان غیر عددی است.

۳) NC پیشرفته CNC است.

۴) همان CNC است که بخش DNC به آن اضافه شده است.

۱۲ - دستگاه‌های اندازه گیری CMM دارای دقت بشرح زیر می‌باشند.

۱) اندازه گیری بوسیله لیزر و با دقت میکرون ۲) اندازه گیری بوسیله TOUCH و با دقت میکرون

۳) اندازه گیری با X-RAY و دقت میلیمتر ۴) ۱ و ۲

۱۳ - ماشینهای سنتر معمولاً دارای مشخصه زیر می‌باشند:

۱) دارای چند ابزار و کنترل CNC هستند.

۲) دارای یک ابزار عمودی و یک ابزار افقی و با کنترل CNC هستند.

۳) دارای کاروسل و با کنترل NC هستند.

۴) دارای تیغه برش افقی و بجای بورینگ پیشرفته استفاده می‌شوند

۱۴ - ماشینهای هونینگ بیشتر برای کار برد دارند.

۱) ابزار سنگریزی ثابت هستند که برای پرداخت داخل سوراخها استفاده می‌شوند.

۲) اره دیسکی است که برای برش پروفیل آلومینیومی کاربرد دارند.

۳) فرزی است که بطور افقی برای دندنه‌های حلقه‌نی استفاده می‌شوند.

۴) نوعی سنگ تخت مغناطیسی است برای برداشت براده از صفحات کاربرد دارد.

۱۵ - ماشینهای هاب عبارتند از ماشین‌های

۱) دنده زنی ۲) تراشکاری ۳) فرزکاری ۴) پیشانی تراش

۱۶ - کار رله‌های مغناطیسی و OVERCURRENT RELAY در کلید‌های اتوماتیک عبارتند از به ترتیب:

۱) قطع در اتصال کوتاه و قطع در جریان زیاد ۲) قطع در ولتاژ کم و قطع در ولتاژ زیاد

۲) قطع در جریان نامی و قطع در جریان زیاد ۴) قطع در اتصال کوتاه و قطع در جریان نامی

۱۷ - سرعت گردش الکتروموتور در فرکانس ۵۰ هرتز با ۴ قطب سیم پیچی چقدر است؟

۱) ۳۰۰۰ RPM ۲) 1500 RPM ۳) 750RPM ۴) 375RPM

۱۸ - سرعت زاویه‌ای در حرکتی بصورت $\omega = \frac{2\pi}{T}$ می‌باشد شتاب زاویه‌ای برابر است با:

(۱) $\frac{\omega^2}{T} = \frac{4\pi^2}{T^2}$ (۲) $\frac{\omega^2}{T^2} = \frac{4\pi^2}{(T+4)^2}$ (۳) $\frac{\omega^2}{T^2} = \frac{4\pi^2}{(T+4)^2}$ (۴) $\frac{\omega^2}{T^2} = \frac{4\pi^2}{(T+4)^2}$

۱۹ - شتاب کربولیس (CORILIUS) ناشی از است.

۱) حرکت انتقالی مختصات متحرک

۲) حرکت ذره نسبت به دستگاه مختصات متحرک و حرکت انتقال دستگاه متحرک

۳) حرکت ذره نسبت به مختصات متحرک و دوران مختصات متحرک

۴) حرکت ذره نسبت به دستگاه مختصات متحرک حرکت این دستگاه به هر شکل (انتقالی یا دورانی)

۲۰ - اصل بقاء مومنتیم خطی و اصل بقاء انرژی:

۱) دو اصل مستقل از یکدیگرند

۲) از یکی میتوان دیگری را بدست آورد

۳) بعضی مواقع یکدیگر را نقض می‌کنند.

۲۱ - در یک ماشین کنترل عددی بزرگ که دارای سیستم کنترل بسته می‌باشد از چه نوع موتور بهتر است استفاده شود؟

۱) موتور پله‌ای DC

۲) موتور AC با سرعت متغیر

۳) موتور هیدرولیکی با سرعت متغیر

- ۲۲- آزمایش چارپی (CHARPY) برای اندازه گیری کدام مورد انجام میگیرد ؟
 ۱) از دید طول ۲) تردی ۳) تنش شکست ۴) کرنش شکست
- ۲۳- در ماشینهای تخلیه الکتریکی (EDM) با مولد پالس :
 ۱) از منبع جریان مستقیم استفاده می شود ۲) از منبع جریان متناوب استفاده می شود
 ۳) از مولد های با فرکانس بالا استفاده می شود ۴) از مولد های با فرکانس پائین استفاده می شود .
- ۲۴- در قالب های کشش عمیق چگونه میتوان ظروف عمیق تری را کشید ؟
 ۱) با افزایش ساعت نوک سنبه و لبه ماتریس
 ۲) با کاهش نیروی اصطکاک روی سنبه و حداقل کردن نیروی ورق گیر
 ۳) با کاهش نیروی اصطکاک روی ماتریس و حداقل کردن نیروی ورق گیر
 ۴) هرجه ورق نازکتر باشد راحتتر کشیده می شود .
- ۲۵- در پیچ های مدولی ، گام پیچ برابر است با حاصلضرب
 ۱) تعداد دنده ها و عدد π
 ۲) مدول پیچ در تأثیرات زاویه انحراف ۳) مدول پیچ در عدد π
- ۲۶- شرط پارالل کردن دو دستگاه موتور ژنراتور برق عبارتست از :
 ۱) مساوی بودن قدرت آنهاست ۲) مساوی بودن ولتاژ و فرکانس آنهاست
 ۳) مساوی بودن جریان و فرکانس آنهاست
- ۲۷- روش های تغییر سرعت گردشی معمول کدامند ؟
 ۱) با تغییر فرکانس ۲) با پولی PULLEY ۳) با چرخدنده ۴) کلیه موارد
- ۲۸- صفحه تراشی با ۲۵ رفت و برگشت در دقیقه طول کورس ۶۰ سانتی متر را طی می کند سرعت متوسط برش چقدر است ؟
 ۱) 60m/min ۲) 25m/min ۳) 3m/min ۴) 4m/min
- ۲۹- در کارخانجات نساجی بالا بردن میزان رطوبت برای چیست ؟
 ۱) بهتر بافنن ۲) دفع الکتریسته ساکن ۳) بهتر تنفس کردن کارگران .
- ۳۰- پست ترانسفورماتور انتقال انرژی بیشتر به منظور می باشد .
 ۱) بالا بردن ضربی توان ۲) کاهش تلفات انرژی ۳) بالا بردن جریان خط
- ۳۱- فضانور دی بوزن ۸۰ کیلوگرم در کره مریخ با شتاب نقل $\frac{2}{5} \text{ m/s}^2$ چقدر وزن خواهد داشت ؟
 ۱) ۸۰ کیلوگرم ۲) ۲۸ کیلوگرم ۳) ۲/۵ کیلوگرم ۴) ۲۸۰ کیلوگرم
- ۳۲- قیمت تقریبی اقلام کمپرسور معدنی Cv160 و بیل مکانیکی ۹۱۲ هپکو با ۵ سال کارکرد چقدر است (به ترتیب)
 به میلیون ریال - سالم در حال کار ۱) ۳۵ و ۳۲۰ ۲) ۲۵ و ۵۰ ۳) ۱۵ و ۶۰۰ ۴) ۱۰ و ۴۰۰
- ۳۳- کدام عبارت غلط است ؟
 ۱) فشار کاربرد در سیستم پنوماتیک کمتر از هیدرولیک است
 ۲) فشار کاربرد در سیستم پنوماتیک بیشتر از هیدرولیک است
 ۳) قیمت قطعات هیدرولیکی گرانتر از پنوماتیکی است
 ۴) سرعت در سیستم پنوماتیکی بیشتر از هیدرولیک است
- ۳۴- پرسی ۲۵۰ تن ضربه ای بدون کلید دوبل در اثر کار دست کارگری را قطع نموده است حدود مسئولیت ها عبارتند از :
 ۱) مدیر عامل ۵۰ و مدیر فنی ۳۰ و کارگر ۲۰ درصد ۲) کارگر ۷۰ و مدیر فنی ۳۰ درصد
 ۳) کارگر ۳۰ و مدیر فنی ۶۰ و مدیر عامل ۱۰ درصد ۴) مدیر عامل ۶۰ و مدیر فنی ۳۰ و کارگر ۱۰ درصد
- ۳۵- در سیستم چیلرهای جذبی کدام عبارت غلط است ؟
 ۱) آب مایع مبرد و لیتیوم بروماید مایع جاذب ۲) لیتیوم بروماید در ژنراتور رقیق و برگشت داده می شود
 ۳) فشار داخل چیلر حدود $10/3$ آتمسفر و اکیوم می شود ۴) آب و لیتیوم بروماید مایعات خنک کننده هستند

۳۶ - کدام پاسخ غلط است؟

- ۱) قالب تزریق برای قطعات پلاستیکی استفاده می شود
- ۲) قالب دایکاست برای قطعات آلومینیومی استفاده می شود
- ۳) قالب سنگ ماتریس برای قطعات فولادی بکار می رود
- ۴) با گرم کردن قالبهای فوق تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد میتوان بجای یکدیگر استفاده نمود

۳۷ - جرثقیل میتواند ۵ تن بار را در مدت ۲۰ ثانیه به کشته به ارتفاع ۱۰ متر بارگیری نماید قدرت جرثقیل چقدر باید باشد؟

- ۱) 100kw ۲) 25kw ۳) 10kw ۴) 2.5kw

۳۸ - در کنترل های پیشرفته CNC کدام پاسخ زیر بترتیب مورد استفاده است؟

- ۱) Actuator+D/A+Computer+A/D+Sensor
- ۲) Actuator+Computer+D/A+Sensor+A/D
- ۳) A/D+Computer+D/A+Sensor+Actuator
- ۴) Sensor+Actuator+Computer+D/A+A/D

۳۹ - آبدهی چاه آبی 40LT/sec از عمق ۹۰ متر با راندمان ۷/۵، الکتروپمپ آن دارای چه قدرتی است؟

- ۱) 2.7Kw ۲) 27Kw ۳) 4.8Kw ۴) 48Kw

۴۰ - رله بوخهلس در محافظت از ترانس و خط ولتاژ 20KV به کجا فرمان قطع می دهد

- ۱) رله SHUNT TRIP در دُنکتور
- ۲) رله پریمر در دُنکتور
- ۳) سکسیونر قابل قطع زیر بار
- ۴) به کلید A.C.B.

۴۱ - اجزاء مهم سیستم کنترلی PLC عبارتند از:

- ۱) سنسور- آنالیزr - درایور
- ۲) C.N.C - آنالیزr -
- ۳) C.N.C - NC - DNC
- ۴) DNC - سنسور - آنالیزr

۴۲ - تجهیزات کنترل اتوماسیون به ترتیب عبارتند از:

- ۱) ربات - N.C. - CNC - موتور AC
- ۲) ترمیستور - R.T.D - سنسور - ترموکوپل
- ۳) موتور DC - سنسور - ترموکوپل - CNC
- ۴) استپ موتور - موتور - P.S. - AC - DC

۴۳ - تجهیزات اندازه گیری عبارتند از:

- ۱) عمق سنج - C.MM - لیزر - آپر
- ۲) فشارسنج - عمق سنج - ارتفاع سنج - C.MM

۴۴ - کنترلهای اینمنی در دیگ بخار عبارتند از:

- ۱) ترمومتر - P.S. - تایmer - شیرتخلیه
- ۲) ترمومترات - P.S. - شیرتخلیه - Burner
- ۳) ترمومترات - P.S. - شیرتخلیه -

LEVEL CONTROL

۴۵ - خواص اشعه لیزر عبارتند از:

- ۱) انحراف کم و منوکروماتیک
- ۲) فرکانس بالا و انرژی کم

۴۶ - بعد از آزمایشات Nondestructive و Destructive روی قطعه و یا محصولی به ترتیب:

- ۱) قطعه گرم می شود - قطعه سرد می شود
- ۲) قطعه غیرقابل مصرف می شود - قطعه قابل مصرف می شود
- ۳) قطعه محکم می شود - قطعه ضعیف می شود
- ۴) قطعه سرد می شود - قطعه گرم می شود

۴۷- کدام عبارت غلط است؟

۱) واحد کنترل مواد زیر نظر مدیر برنامه ریزی و انبارها است

۲) نقشه لی اوت جانعائی ماشین آلات است

۳) نقشه سایت پلان جانعائی ساختمانها است

۴) پروانه‌ها به ترتیب موافقت اصلی - بهره برداری و تاسیس صادر می‌گردند

۴۸- هزینه آبکاری هر واحد سطح لوله زانوئی استوانه‌ای شکل ۹۰ درجه با قطرهای داخلی و خارجی و ارتفاع مرکزی

هر طرف به ترتیب $\frac{D}{2}$ و D و مبلغ $\frac{8}{\pi}$ ریال می‌باشد چنانچه بخواهیم کلیه سطوح آن را آبکاری نماییم هزینه آبکاری چقدر است؟

$$1) \quad 41D^2 \quad 2) \quad 8D^2 \quad 3) \quad 31D^2 \quad 4) \quad 39D^2$$

۴۹- اگر ضریب اصطکاک دو لایه فولادی نسبت به هم $0/2$ باشد و بوسیله پیچ و مهره به هم محکم شده باشند برای اینکه

در اثر نیروی ۲۰۰۰ کیلوگرمی وارد بر لایه فولادی تنش برشی در میله پیچ حاصل نشود نیروی محکم کردن پیچ و

مهره چقدر است؟ (برحسب کیلوگرم نیرو)

$$1) \quad 10000 \quad 2) \quad 5000 \quad 3) \quad 2000 \quad 4) \quad 4000$$

۵۰- به یک دستگاه وینچ اختلافی (دیفرانسیل) وزنه‌ای ۷۲۰ کیلوگرمی آویخته شده است، چنانچه شعاعهای وینچ

دیفرانسیل ۱۲ و ۱۰ سانتی متر باشند چه نیروی عمودی به بازوی ۶۰ سانتی متری آن وارد کنیم تا وزنه در حال

تعادل قرار گیرد؟ (به Kgf)

$$1) \quad 120 \quad 2) \quad 120 \quad 3) \quad 720 \quad 4) \quad 20$$